

## SEARCH MODES



**COMEÇAR A  
DETECÇÃO**



**CANCELAMENTO  
DE RUÍDO**



**SELECIONAR MODO  
DE DETECÇÃO**



**LIGAR**



## QUICK START



Este Guia de Primeiro Uso, o Manual do Usuário e as traduções estão disponíveis para download online.



- EN English
- CZ čeština
- DE Deutsch
- EL ελληνικά
- HI हिन्दी
- ID Bahasa Indonesia
- IT Italiano
- JP 日本語
- KR 한국어
- RU русский
- TR Türkçe
- ZH 中文


minelab.com

# X-TERRA ELITE

GUIA DE PRIMEIRO USO




## CONJUNTO



## CARREGAMENTO

5-6 HORAS



**⚠** Carregue seu detector com um carregador USB de boa qualidade que tenha uma capacidade mínima de carga de 2 A a 5 V.

Risco de falha do carregador USB se um carregador de baixa qualidade for usado. Procure as seguintes marcas nos carregadores USB.



## CONTROLES E TELA

