









Зарядите свой детектор с помощью высококачественного зарядного устройства через USB с минимальной зарядной емкостью 2 А при 5 В. При использовании некачественного зарядного устройства существует риск выхода из строя зарядного устройства с USB.

Обратите внимание на следующие обозначения на зарядных устройствах



